

作業標準手順

作成 年 月 日

作業名		隅朝顔 組立 作業		工事名称	作業所	
作業概要（概要・規模・数量等） 朝顔の組立				使用工具		
				保護具	安全帽・安全带・手袋・安全靴	
				人員	人（混在作業者 人）	
作業期間			資格免許	足場組立等作業主任者（技能講習）		
作成者 (常駐職長)						
作業区分	番号	作業手順	作業の要点	危険予知	安全対策	
	1	1P・2P・3Pクランプを建枠に取り付ける。	<ul style="list-style-type: none"> ・工程、図面の確認 ・健康状態の確認 ・2方向からの枠組足場のコーナーが揃うように組んでおく。 	<ul style="list-style-type: none"> ・体調不良で具合が悪くなる 	<ul style="list-style-type: none"> ・作業スペースの確保 	
	2	隅朝顔本体AL(左)・AC(中)・AR(右)を各クランプにボルトナットで取り付ける。	<ul style="list-style-type: none"> ・朝顔の取付位置は、図面からその位置を確認する 			
	3	バンノー板R・Lを取付ける。	<ul style="list-style-type: none"> ・クランプの緊結の確認 ・抜け止めピンをさす。 			
	※	隅朝顔と朝顔本体とのすき間がある場合 1. 調節バンノーC受を取付ける。 2. バンノー受Lを取付ける。 3. 方杖をセットする。 4. 朝顔鋼板をのせる。 5. バンノー押えで止める。				

解体標準手順

作成 年 月 日

作業名	隅朝顔 解体 作業		工事名称	作業所	
作業概要（概要・規模・数量等） 朝顔の解体			使用工具		
			保護具	安全帽・安全帯・手袋・安全靴	
			人員	人（混在作業者 人）	
作業期間			資格免許	足場組立等作業主任者（技能講習）	
作成者 （常駐職長）					
作業区分	番号	作業手順	作業の要点	危険予知	安全対策
	1	作業前の打ち合わせと指示	<ul style="list-style-type: none"> 健康状態の確認 作業分担を決め、方法・手順の確認 	<ul style="list-style-type: none"> 体調不良で具合が悪くなる 転落防止対策の再確認 部品の落下防止 	<ul style="list-style-type: none"> 作業スペースの確保
	2	バンノー押を取り外す。 ↓			
	3	バンノー板を取り外す。 ↓			
	4	バンノー板受Lを取り外す。 ↓			
	5	方杖を取り外す。 ↓			
	6	調節バンノー板受Cを取り外す。 ↓			
	7	朝顔本体のクランプをはずして 本体を降ろす			